

Lavoir de Bigny (XVIIIe siècle)

Ce lavoir en calcaire, parfaitement entretenu (le toit et la charpente ont été restaurés en 1988), est clos par un mur d'enceinte le protégeant des animaux.

(photo)

Lavoir de St Loup-des-Chaumes (XIXe siècle)

La particularité de cette construction réside dans sa margelle dont les dalles sont inclinées dans l'eau pour faciliter le frottage du linge.

(photo)

Lavoir de Corquoy (XIXe siècle)

Le lavoir a perdu sa structure de protection. Un puits à proximité alimente un abreuvoir puis le lavoir.

(photo)